

**ИЗВЕЩЕНИЕ № 7**  
**ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ,**  
**РЕКОНСТРУКЦИИ, КАПИТАЛЬНОМ РЕМОНТЕ**  
**ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА**

27329

*(номер дела присвоенный органом государственного строительного надзора)*

г.Москва г.Троицк

«\_\_» \_\_\_\_\_ 201\_\_ г.

1. Застройщик или заказчик, либо лицо, осуществляющее строительство:  
Жилищно-строительный кооператив «Очередник», ОГРН 1055011333728;  
ИНН 5046067550; КПП 775101001, 142190, г.Москва, г.Троицк, Сиреневый бульвар,  
д.15;
2. Объект капитального строительства: 3-х секционный 6 этажный жилой дом;
3. Адрес объекта капитального строительства: г.Москва г.Троицк ул. Солнечная д.7;
4. Разрешение на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт: №RU 50305000-30  
от 04.02.2013г. Администрация городского округа Троицк в городе Москве;
5. Заключение государственной экспертизы проектной документации: №50-1-4-1073-12 от  
25.07.2012г. ГАУ МО «Московская областная государственная экспертиза»
6. Вид нарушения в соответствии с актом проверки №9699/14-6 от 08.10.2014г. и  
предписаниями №№9699/14-5, 9699/14-6 от 08.10.2014г.:

**УНСМ**

1. Не завершены в объеме проекта фасадные работы, остекление светопрозрачными конструкциями (нарушение проекта АР) - устранено.
2. Не представлен отчет протокол тепловизионного обследования ограждающих конструкций (нарушение СНиП 23-02-2003 п.11.4) - устранено.
3. Не представлен утвержденный в установленном порядке энергетический паспорт (нарушение ФЗ №261 ст.15, СНиП 23-02-2003) - устранено.
4. Крепление оконных блоков к проемам осуществляется анкерными пластинами с 1-й точкой крепления, отсутствуют пароизоляционные ленты в нижней части монтажного шва оконных блоков, боковые ленты имеют повреждения (нарушение ГОСТ 30971-2002) - устранено.
5. Швы кирпичной кладки не заполнены в полном объеме по периметру шва в местах устройства четверти под монтаж оконных блоков (нарушение СНиП 3.03.01-87 п.7.6) - устранено.
6. Не представлены комплекты исполнительной документации на устройство ограждающих, светопрозрачных конструкций (нарушение СНиП 12-01-2004 п.6.2.1СП 48.13330.2011 п.6.13) - устранено.
7. Не представлены документы качества на материалы примененные для устройства ограждающих конструкций (паспорта, сертификаты) в соответствии с журналом входного контроля - устранено.
7. Дата устранения нарушения в соответствии с предписанием – 17.11.2014г.
8. Фактическая дата устранения нарушений – \_\_\_\_\_, 201\_\_ г.
9. Приложение на листах: -Акт об устранении выявленных недостатков – 1экз. на 1л.  
-Копия тех.заключения по энергоэкспертизе – 1 экз. на 31л.

Председатель правления ЖСК «Очередник»

А.М. Золотуев




Отметка о получении:

*(заполняется должностным лицом органа государственного строительного надзора)*

  
(подпись)

  
(расшифровка подписи)

  
(должность)

22.07.2015